

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы Ростовская область, Тацинский район, хутор**

**Крюков, ул. Школьная, 24-а**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Небольшая площадь перед центральным входом	ДП-В	----	---
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Асфальтированное покрытие, местами неровное, что затрудняет доступ МГН и людей, использующих кресло-коляски к зданию.	ДП-В	Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания асфальтового покрытия перед центральным входом.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	3	--	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	4	---	ДП-В	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не предусмотрено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию.	ДЧ-В		1-2	индивидуальное решение с ТСП

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Территория, прилегающая к зданию доступна условно для всех категорий инвалидов.**

от " 23 " апреля 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБОУ Крюковская сош

347073 Ростовская область, Тагинский район, х. Крюков, ул. Школьная, 24-а  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	3				
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	4		ДП-В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5		ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть	-	6		ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
2.5	Тамбур	есть	-	7		ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-				

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДЧ-И		3-7	не нуждается

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Вход в здание доступен условно для всех категорий инвалидов.**

от " 23 " апреля 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания**

(в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ Крюковская сош

347073 Ростовская область, Тацинский район, х. Крюков, ул. Школьная, 24-а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	8	Зона ожидания адаптирован для всех групп МГН, имеются пороги	ДП-В	Демонтировать пороги	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	9,10	Доступна частично, поручни выполнены не по ГОСТу, скользкое покрытие	ДП-И (О,С,Г,У)	Адаптировать поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, ступени путем нанесения противоскользящего покрытия	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Монтаж пандуса невозможен	---	---	---
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Монтаж подъемного механизма невозможен	ДП-И (К,О)	---	---
3.5	Дверь	есть	-	11	Адаптированы, имеется порог	ДП-И (О,С,Г,У)	Демонтировать порог	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	11,12	адаптированы	ДП-В	----	----
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны				
Лестница (внутри здания)	ДП-И (О,С,Г,У)	-	9,10	Индивидуальное решение с ТСП
Дверь	ДП-И (О,С,Г,У)	-	8,11	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Пути движения внутри здания доступны условно для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов-колясочников.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ Крюковская сош

347073 Ростовская область, Тагинский район, х. Крюков, ул. Школьная, 24-а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	14	<i>Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло-коляска</i>	<i>ДП-В</i>	<i>При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках на этаж - обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло-коляски.</i>	<i>Ремонт текущий</i>
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить доступность инвалидов колясочников</i>	<i>Ремонт текущий</i>

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	<i>ДУ</i>	-	14	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зоны целевого назначения здания доступны условно для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов-колясочников.**

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ Крюковская сош

347073 Ростовская область, Тацинский район, х. Крюков, ул. Школьная, 24-а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<i>есть</i>	-	15, 16	<i>Не адаптирована для МГН – не соответствует</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Адаптировать для всех групп инвалидов</i>	
5.2	Душевая/ ванная комната	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить доступность всех групп МГН</i>	

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Туалетная комната</i>	<i>ДЧ-И (О,С,Г,У)</i>	-	<i>14,15</i>	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для доступности санитарно-гигиенических помещений инвалидам колясочникам требуется капитальный ремонт

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

МБОУ Крюковская сош  
347073 Ростовская область, Тагинский район, х. Крюков, ул. Школьная, 24-а  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по слуху.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	Ремонт текущий

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Системы информации на объекте доступны условно для всех категорий инвалидов.**